



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloadado.

O Leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.012427/2022-30**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 2151/2023 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e SEQUENCIAL 02**.
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **FIAT/STRADA ADVENTURE CD**, ano fab./ano mod.: 2010/2011, cor: PRATA, **placas: NPM-4D26/MT**, Chassi: 9BD27844PB7348916 e Renavam: 00272061085.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em regular estado de conservação. Sua pintura está manchada, desbotada e com riscos. Em sua parte externa não foram localizadas avarias dignas de nota. Logo, em sua parte interna, constatou-se avarias em sua forração, bancos e outros itens. Pneus em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, chave de rodas, macaco, triângulo, pneu e roda de estepe.

- **Obs.:** Não foi constatado o funcionamento do aludido bem, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constam débitos no valor de R\$ 922,93 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), conforme consulta no site do DETRAN/MT, aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2024.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Avenida Getúlio Vargas, nº 2125 da cidade de Caceres/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

**Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial**

Aprovo:

Presidente da Comissão

Membro

Membro

Membro



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
<input checked="" type="checkbox"/> LOCALIZADO NO PÁTIO						<input type="checkbox"/> NÃO LOCALIZADO NO PÁTIO					
Nº: 1085 LACERDA - MT PÁTIO ORIGEM: Polícia Federal - Av. Getúlio Vargas, 2125 - Cáceres - MT				ORDEM DE SERVIÇO: 2151 SEQUENCIAL: 02		PROCESSO JUDICIAL:					
CHASSI: 93D27844PB7348916				RENAVAL: 00272061085		HODOMETRO:		DATA INSPEÇÃO: 6/12/2024			
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: STRADA ADVENTURE		ANO FABRICAÇÃO: 2010/11		COR: CINZA		COMBUSTÍVEL: FLEX PLACA: NPMYD26			
NOMENCLATURA:				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	OTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1 PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	12 PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	23 MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>
2 PARACHOQUE TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	24 TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>
3 FAROL DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	14 PORTA MALAS			<input checked="" type="checkbox"/>	25 BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>
4 FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	26 BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>
5 PARABRISA DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	27 FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>
6 CAPO			<input checked="" type="checkbox"/>	17 VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	28 FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>
7 TETO			<input checked="" type="checkbox"/>	18 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	29 PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	30 VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	31 ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	21 PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	22 CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33 MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>
PNEUS	FALTA	BOM	RUM	RODAS	FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>				
DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>				
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>						

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **SIM** CRLV (ANO): **2021**

DATA: **6/12/2024**

Motor: **370A00112057976**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO
 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

Valor avaliado para alienação: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).